



## COMUNICADO OFICIAL

La EAAA de El Espinal ESP, se permite informar a la comunidad:

Que actualmente el Punto de bombeo ubicado en el Vereda de Guayabal, y el cual es el encargado de realizar el proceso de Redistribuir la presión del agua potable hacia los diferentes sectores del Espinal, se encuentra presentando inconvenientes con el suministro de energía eléctrica que brinda la empresa CELSIA, debido a que no se ha logrado regular el voltaje de una manera eficaz para la normal operación de las actividades de bombeo.

Esta situación causa que algunos sectores de El Espinal actualmente presenten problemas de bajas presiones en el servicio; sin embargo, nos encontramos adelantando todas las labores necesarias para tratar de gestionar la solución a la problemática presentada con el fin de lograr brindar un adecuado servicio a la comunidad Espinaluna.

Adicionalmente es importante aclarar que el día lunes 11 de septiembre se presentó una suspensión por falta de agua cruda por creciente y palizada, lo cual generó mayor descompensación del sistema.

Para Mitigar la situación, los días 14, 15 y 16 de septiembre del corriente se estará entregando agua en carrotanques a los barrios mas afectados; Si reside en uno de ellos comuníquese al 6082390201 ext 112 o al 3022688608



SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA  
Gerente de la EAAA del Espinal ESP